

お客様各位

平成24年1月12日
株式会社 **ライオン事務器**

電動断裁機をご愛用の皆様へのお願い

平素より弊社商品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、弊社製電動断裁機におきまして、一部機種が「労働安全衛生法」の型式検定を取得しなければならないことが判明いたしました。対象となる2機種のうち、平成20年10月から平成23年6月までに製造いたしました商品を対象に、型式検定の定める安全装置を無償で部品交換を実施いたします。

ご使用中のお客様におかれましては誠に恐縮ではございますが、品番と製造番号をご確認いただき、該当する製品の場合は、下記の連絡先またはご購入店までご連絡をお願い致します。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■対象となる品番及び、製造番号



- 208-78 No. 707
(平成20年10月～平成23年6月製造の製品)
- 208-79 No. 709
(平成20年10月～平成23年6月製造の製品)

■品番及び、製造番号の表示位置

品番表示シール



No. 707	
製造番号	2373～2437
	2451～2475

No. 709	
製造番号	2903～3116
	3131～3197


《お問い合わせ》
株式会社ライオン事務器 お客様相談室
〒164-0003 東京都中野区東中野 2-6-11
TEL : 0120-074416 FAX : 0120-402539
Eメール : info@lion-jimuki.co.jp
受付時間 9 : 00～12 : 00. 13 : 00～17 : 00 (土日祝・お盆・年末年始除く)

No.707/709断裁機の部品交換箇所について


断裁機No.707/709の部品交換箇所について、実施前後の部位について下記の通りお知らせいたします。

	変更部位	実施前	実施後	備考
①	安全カバー	茶色 指台側カバー無し	透明 指台側にカバー増設	No.701N/713と同等品
②	カバー閉じ センサースイッチ	1ヶ所 サイドテーブル下	2ヶ所 サイドカバー内	
③	断裁スイッチ	シート式（平面）	丸ボタン式	
④	電源コード	補強無し	抜け防止追加	外寸法が背面方向 に35mm延長します。
⑤	断裁機下	下のカバー無し	下カバー増設	
⑥	電気回路	-	ダブル回路に改造 下カバー上に移動	

①安全カバー ②カバー閉じセンサースイッチ ③断裁スイッチについて



④電源コード



⑤断裁機下カバー追加



⑥電気回路改造

注) 実施後に実施前に使われていたねじ穴等が残ります。

